

MEMO

Datum : 26 juni 2009

Aan : Marcel van Hout

Van : Arjan Matser tel. 026-3774430

Betreft : Quicksan conventionele explosieven (CE) project Alteveer
Cranevelt

Beste Marcel,

Wij hebben van jou de opdracht ontvangen om in verband met grondroerende werkzaamheden ter plaatse van het projectgebied Alteveer Cranevelt na te gaan of er extra maatregelen noodzakelijk zijn in verband met de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven (CE). Op de kansenkaart in bijlage 1 zijn de grenzen van de projectlocatie aangegeven.

Om te beoordelen of de locatie verdacht is van conventionele explosieven is de kansenkaart uit de handleiding "Omgaan met conventionele explosieven uit de 2^e WO binnen de gemeente Arnhem" geraadpleegd.

Kansenkaart "mogelijk aanwezigheid conventionele explosieven"

In het huidige beleid is een kansenkaart opgenomen. In deze kaart is door middel van kleuren (rood, oranje, geel en groen) de "kans van aantreffen" op CE weergegeven (respectievelijk hoog, verhoogd, verlaagd en laag). Uit de kansenkaart blijkt dat binnen het projectgebied de kans op aantreffen van conventionele explosieven laag, verlaagd, verhoogd én hoog is (zie bijlage 1).

Conclusie en advies

Uit de kansenkaart blijkt dat binnen het projectgebied de kans op aantreffen van conventionele explosieven laag, verlaagd, verhoogd én hoog is (zie bijlage 1).

Voor de gebieden met een lage en een verlaagde kans van aantreffen (groen en geel gekleurd) geldt dat er geen maatregelen met betrekking tot CE noodzakelijk zijn. Een garantie dat deze gebieden 100% explosievenvrij zijn, kan echter niet worden gegeven. Mocht er onverhoopt toch een verdacht object worden gevonden dan moet het protocol "*Verdacht object gevonden en dan...?*" worden gevolgd. Deze is als bijlage 2 bijgevoegd.

MEMO

Voor de gebieden met een verhoogde en hoge kans van aantreffen (oranje en rood gekleurd) wordt geadviseerd een aanvullend onderzoek (naoorlogs onderzoek) uit te voeren en dit samen met de geplande werkzaamheden te verwerken in een werkadvies.

Het opstellen van het werkadvies kost circa 20 uur (uurtarief € 83,-) en kan worden opgesteld nadat exact bekend is welke grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kun je me natuurlijk altijd bellen of loop even bij me langs.

Met vriendelijke groet,

Arjan Matser

BRON

1. Handleiding "Omgaan met conventionele explosieven uit de 2^e WO binnen de gemeente Arnhem" tijdens grondroerende werkzaamheden.

BIJLAGE

1 Kansenkaart

2 Protocol "*Verdacht object gevonden en dan...?*"



Bijlage 1: Kansenskaart





LET OP!

Verdacht object gevonden, en dan.....?

Eerste Hulp Bij Explosieven

- Er wordt een verdacht object gevonden. Niet aankomen!
- Werkzaamheden nabij verdacht object staken.
- Bij noodsituatie neemt de aannemer contact op met de politie (0900- 8844) en stelt dan de directie op de hoogte.
- De directie op de hoogte stellen tel.:

B.g.g.: (026) 377 50 05 (stadsingenieurs)
- Aannemer houdt het verdachte object in de gaten tot politie /directie op locatie is (vrij houden van toeschouwers en bewoners).
- De directie beoordeelt de situatie en neemt contact op met de Projectgroep niet gesprongen explosieven.
- De politie schakelt zo nodig de EOD in om het object nader te onderzoeken en te verwijderen.
- Op aanwijzen van de directie kan het werk worden hervat.

Projectgroep Niet Gesprongen Explosieven

ONDERWERP
Object gevonden ?, en dan...?
DIENST
Stadsbeheer

